

BMW Group - AIR: 2024-03-02 / 14:45  
Händler: -/  
Modell: M3  
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBSCB91080EW20388  
Entwicklungsbezeichnung: E36  
Typschlüssel: CB91  
Leittyp: CB91

---

## Fahrzeug

### BMW M3, 210kW

WBSCB91080EW20388



Entwicklungsbezeichn...	E36
Farbe	Sonderlackierung
I-Stufe Ist	
Start Gewährleistung	14. Februar 1995

---

## ▼ Technische Aktionen

Es liegen keine Aktionen vor.

---

## ▼ VIN-basierte Kulanz

Es liegen keine Aktionen vor.

---


## ▼ Sonderinformationen

Es liegen keine Aktionen vor.

---

## Restriktionen der Gewährleistung


Es liegen keine Restriktionen der Gewährleistung vor.

 Marktspezifische Restriktionen werden aktuell nicht angezeigt. Bitte prüfen Sie diese in WDF/WXE über S-Gate.

---

## Livediagnose

---

 Es gibt keine Service Lösungen für die Live Diagnose.

---

## Service Verträge

---

Keine BSI-Verträge vorhanden

---

## Fehlerinformationen Werkstatt/Service Beratung

---

Es liegen keine Fehlerinformationen vor.

---

## Navigationskarte

---

**Hinweis:** Im Fahrzeug ist kein Navigationsgerät vorhanden.

---

## Fahrzeugdetails

---

<b>Fahrzeugtyp</b>	Personenkraftwagen
<b>Marke</b>	BMW
<b>Modell</b>	M3
<b>Karosserie</b>	LIM
<b>Fahrzeug- Identifizierungsnummer (letzte 7 Stellen)</b>	EW20388
<b>Fahrzeug- Identifizierungsnummer (17 Stellen)</b>	WBSCB91080EW20388
<b>Entwicklungsbezeichnung</b>	E36
<b>Lenkung</b>	LL
<b>Motor</b>	S50
<b>Motornummer</b>	60070969
<b>Abgasnachbehandlung</b>	keine Angabe
<b>Getriebe</b>	MECH

<b>Getriebeummer</b>	0339750HOR
<b>Headunit Seriennummer</b>	Keine Headunit ermittelbar.
<b>Antrieb</b>	HECK
<b>I-Stufe Werk</b>	
<b>Produktionsdatum</b>	31.01.1995
<b>Produktionswerk</b>	Regensburg
<b>Auslieferungsdatum</b>	04.08.1995
<b>Ausliefernder Händler</b>	keine Angabe
<b>Länderausführung</b>	EUR
<b>Lackcode</b>	490
<b>Polstercode</b>	Z1XX
<b>Typschlüssel</b>	CB91
<b>Grundtyp</b>	CB91
<b>Leittyp</b>	CB91

---

## Sonderausstattungen

---

### Sonderausstattungen ab Werk:

0243 Airbag Beifahrer  
0401 Schiebehebedach elektrisch  
0411 Fensterheber elektrisch vorne/hinten  
0415 Sonnenschutzrollo hinten  
0423 Fussmatten Velours  
0428 Warndreieck und Verbandstasche  
0465 Durchladesystem  
0473 Armlehne vorne  
0494 Sitzheizung Fahrer/Beifahrer  
0498 Kopfstützen im Fond mechanisch  
0502 Scheinwerferreinigungsanlage  
0510 Leuchtweitenregulierung  
0530 Klimaanlage  
0540 Geschwindigkeitsregelung  
0556 Aussentemperaturanzeige  
0570 Stärkere Stromversorgung  
0623 Autotelefon D-Netz(GSM)

### Nachträglich verbaute Sonderausstattungen:

Dieses Fahrzeug hat keine Nachrüstungen.

0669 Radio BMW Business RDS  
0672 CD-Wechsler 6-fach  
0676 HiFi Lautsprechersystem  
0683 Telefonantenne D-Netz  
0710 M Sportlenkrad Multifunktion  
0801 Länderausf. Deutschland/Österreich  
0915 Dummy-SALAPA

## Fahrzeughistorien

	Datum	Typ	Laufleistung	HändlerÜbersicht	
—	13.09.2012	Reparatur	266054 km	04594	Job
				Autohaus	Job
				Hupfeld	Job
				Inh. Rudi	
				Hupfeld ,	
				Melsungen	

— Job

### Beschreibung:

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

### Originalton Kunde:

Service Beratung am Fahrzeug mit Service Ticket 0 AW  
Arbeitswert I 00 52 052

Wir haben Ihr Fahrzeug kostenlos gereinigt 0 AW  
Arbeitswert I 00 00 001

— Job

### Beschreibung:

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

### Originalton Kunde:

Fahrzeugtest durchführen 4 AW  
Arbeitswert I 00 00 006

Bordnetzspannung unterstützen / Bordnetzatterie 1 AW  
nachladen  
Arbeitswert I 61 21 528

— Job

### Beschreibung:

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

**Originalton Kunde:**

---

Kraftstoffpumpe(n) aus- und einbauen/ ersetzen Arbeitswert I 16 14 010	13 AW
---	-------

---

Schlauchselle Teil I 07 12 9 952 104	2
---	---

---

Gummiring Teil I 16 11 1 179 637	1
-------------------------------------	---

---

Fördereinheit rechts Teil I 16 14 1 182 842	1
--	---

---

— 27.02.2008 Reparatur 217977 km 02822 Job  
Autohaus Job  
Bilia  
GmbH &  
Co. KG,  
Idstein

— Job

**Beschreibung:**

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

**Originalton Kunde:**

---

Service Beratung am Fahrzeug mit Service Ticket Arbeitswert I 00 52 052	0 AW
--	------

---

— Job

**Beschreibung:**

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

**Originalton Kunde:**

---

Arbeitszeit ohne Vorgabe/Karosserie-Ausstattung Arbeitswert I 51 99 000	6 AW
--	------

---

Schalter für Türverriegelung hinten links oder rechts ersetzen Arbeitswert I 51 26 010	14 AW
--	-------

---

Butylschnur Terostat 2460 Teil I 83 19 0 000 537	0.3
---	-----

---

Stellantrieb	1
--------------	---

—	23.10.2007	Reparatur	217977 km	02822	Job
				Autohaus	Job
				Bilia	Job
				GmbH &	
				Co. KG,	
				Idstein	

— Job

**Beschreibung:**

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

**Originalton Kunde:**

Service Beratung am Fahrzeug mit Service Ticket Arbeitswert I 00 52 052	0 AW
--	------

— Job

**Beschreibung:**

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

**Originalton Kunde:**

Querlenker links oder rechts ersetzen Arbeitswert I 31 12 001	16 AW
--	-------

Sechskantmutter selbstsichernd Teil I 32 21 1 095 267	1
--	---

Querlenker links Teil I 31 12 2 227 249	1
--	---

Satz Gummilager Querlenker Teil I 31 12 9 064 875	1
--	---

Sechskantmutter selbstsichernd Teil I 31 10 6 774 714	1
--	---

Halter Querlenker links Teil I 31 12 1 139 789	1
---	---

— Job

**Beschreibung:**

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

**Originalton Kunde:**

Spritzdüsen der Scheinwerferreinigungsanlage links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen Arbeitswert   61 67 045	5 AW
Scheibenklar mit Frostschutz Teil   83 12 0 404 498	1
Buchse rechts Teil   61 67 8 353 212	1
Teleskop rechts Teil   61 67 8 360 102	1
Spritzdüse rechts Teil   61 67 1 393 994	1

—	04.04.2006	Reparatur	196104 km	02822	Job Autohaus Bilia GmbH & Co. KG, Idstein	Job Job Job Job Job
---	------------	-----------	-----------	-------	--	---------------------------------

— Job

**Beschreibung:**

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

**Originalton Kunde:**

TUeH Gebuehren Kunde Arbeitswert   99 99 999	1 AW
---	------

— Job

**Beschreibung:**

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

**Originalton Kunde:**

Fahrwerksvermessung Kinematik-Diagnosesystem mit Fahrzeugbeladung bis Konstruktionslage Arbeitswert   32 00 590	17 AW
Hinterachse einstellen Arbeitswert   32 00 620	4 AW
Beide Gummilager in den Längslenkern vorn ersetzen Arbeitswert   33 32 043	16 AW

Bundschraube Teil I 33 32 1 094 603	2
Bundmutter selbstsichernd Teil I 33 32 6 751 446	2
Gummilager Teil I 33 32 6 770 786	2

— Job

**Beschreibung:**

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

**Originalton Kunde:**

Katalysator aus- und einbauen/ersetzen Arbeitswert I 18 32 506	7 AW
Sechskantmutter selbstsichernd Teil I 07 12 9 964 655	3
Dichtung asbestfrei Teil I 11 62 1 317 264	2
Sechskantmutter mit Flansch Teil I 11 62 1 711 954	4
RP Katalysatoren mit Mittelschalldämpfer Teil I 18 30 1 403 489	1
Schelle oben Teil I 18 31 1 404 478	1
Dichtring asbestfrei Teil I 18 10 1 405 737	1
Flansch Teil I 18 11 1 719 417	1
Dichtring Teil I 18 11 1 723 379	1
Sechskantmutter Teil I 18 30 1 317 898	4

— Job

**Beschreibung:**

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

**Originalton Kunde:**



Beide Bremsscheiben hinten aus- und einbauen/ersetzen Arbeitswert I 34 21 930	9 AW
Innensechskantschraube Teil I 34 21 1 161 806	2
Bremsscheibe belüftet links Teil I 34 21 2 227 177	1
Bremsklotzpaste Teil I 81 22 9 407 103	1
Bremsscheibe belüftet rechts Teil I 34 21 2 227 178	1
Haltefeder Teil I 34 21 2 227 671	2
Reparatursatz Bremsbeläge asbestfrei Teil I 34 21 6 761 253	1
Bremsbelagfühler Teil I 34 35 1 181 342	1

— Job

**Beschreibung:**

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

**Originalton Kunde:**

(gesetzliche) Hauptuntersuchung Arbeitswert I 00 12 159	3 AW
--	------

— Job

**Beschreibung:**

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

**Originalton Kunde:**

§ Abgasuntersuchung Arbeitswert I 00 00 440	8 AW
--	------

—	12.10.2005	Reparatur	187814 km	02822	Job
				Autohaus	Job
				Bilia	Job
				GmbH &	
				Co. KG,	

## — Job

**Beschreibung:****Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein**Originalton Kunde:**

BMW Motorölservice inkl. Altölentsorgung Arbeitswert I 00 00 249	4 AW
---	------

Satz Ölfiltereinsatz Teil I 11 42 7 833 769	1
--	---

MOTOROEL CASTROL TXT LL 04 Teil I FT99 99 5 000 0	Lokal	7
--	-------	---

## — Job

**Beschreibung:****Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein**Originalton Kunde:**

Handbremse einstellen Arbeitswert I 34 10 514	2 AW
--	------

## — Job

**Beschreibung:****Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein**Originalton Kunde:**

Spritzdüsen der Scheinwerferreinigungsanlage aus- und einbauen/ersetzen Arbeitswert I 61 67 550	4 AW
---	------

Schraube Teil I 63 12 8 357 505	1
------------------------------------	---

—	02.11.2004	Reparatur	165557 km	02822	Job
				Autohaus	
				Bilia	
				GmbH &	
				Co. KG,	
				Idstein	

— Job

**Beschreibung:**

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

**Originalton Kunde:**

---

Widerstand für Gebläse des Heizgerätes ersetzen 5 AW  
Arbeitswert I 64 11 220

---

Widerstand Gebläsestufen 1  
Teil I 64 11 8 391 749

— 30.09.2003 Reparatur 158798 km 02822 Job  
Autohaus Job  
Bilia  
GmbH &  
Co. KG,  
Idstein

— Job

**Beschreibung:**

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

**Originalton Kunde:**

---

Radlager der Hinterachswelle links oder rechts 23 AW  
ersetzen  
Arbeitswert I 33 41 151

---

Bundmutter 1  
Teil I 33 41 1 133 785

---

Mitnehmerflanschnabe 1  
Teil I 33 41 1 095 774

---

Schräggugellager 1  
Teil I 33 41 1 090 505

---

Sicherungsring 1  
Teil I 07 11 9 934 755

— Job

**Beschreibung:**

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

**Originalton Kunde:**

Beide Schraubenfedern hinten aus- und  
einbauen/ersetzen  
Arbeitswert I 33 53 575

14 AW

---

Satz Tonnenfeder  
Teil I 33 53 9 064 881

1