

BMW Group - AIR: 2024-03-02 / 14:19  
Händler: -/  
Modell: M3  
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBSCB91070EW20477  
Entwicklungsbezeichnung: E36  
Typschlüssel: CB91  
Leittyp: CB91

---

## Fahrzeug

### BMW M3, 210kW

WBSCB91070EW20477



Entwicklungsbezeichn...	E36
Farbe	Sonderlackierung
I-Stufe Ist	
Start Gewährleistung	23. März 1995

---

## ▼ Technische Aktionen

Es liegen keine Aktionen vor.

---

## ▼ VIN-basierte Kulanz

Es liegen keine Aktionen vor.

---


## ▼ Sonderinformationen

Es liegen keine Aktionen vor.

---

## Restriktionen der Gewährleistung


Es liegen keine Restriktionen der Gewährleistung vor.

 Marktspezifische Restriktionen werden aktuell nicht angezeigt. Bitte prüfen Sie diese in WDF/WXE über S-Gate.

---

## Livediagnose

---

 Es gibt keine Service Lösungen für die Live Diagnose.

---

## Service Verträge

---

Keine BSI-Verträge vorhanden

---

## Fehlerinformationen Werkstatt/Service Beratung

---

Es liegen keine Fehlerinformationen vor.

---

## Navigationskarte

---

**Hinweis:** Im Fahrzeug ist kein Navigationsgerät vorhanden.

---

## Fahrzeugdetails

---

<b>Fahrzeugtyp</b>	Personenkraftwagen
<b>Marke</b>	BMW
<b>Modell</b>	M3
<b>Karosserie</b>	LIM
<b>Fahrzeug- Identifizierungsnummer (letzte 7 Stellen)</b>	EW20477
<b>Fahrzeug- Identifizierungsnummer (17 Stellen)</b>	WBSCB91070EW20477
<b>Entwicklungsbezeichnung</b>	E36
<b>Lenkung</b>	LL
<b>Motor</b>	S50
<b>Motornummer</b>	60430993
<b>Abgasnachbehandlung</b>	keine Angabe
<b>Getriebe</b>	MECH

<b>Getriebeummer</b>	0349831HOR
<b>Headunit Seriennummer</b>	Keine Headunit ermittelbar.
<b>Antrieb</b>	HECK
<b>I-Stufe Werk</b>	
<b>Produktionsdatum</b>	09.03.1995
<b>Produktionswerk</b>	Regensburg
<b>Auslieferungsdatum</b>	14.03.1995
<b>Ausliefernder Händler</b>	Heinz Isert GmbH, Kronach, DE
<b>Länderausführung</b>	EUR
<b>Lackcode</b>	490
<b>Polstercode</b>	N5SW
<b>Typschlüssel</b>	CB91
<b>Grundtyp</b>	CB91
<b>Leittyp</b>	CB91

---

## Sonderausstattungen

---

### Sonderausstattungen ab Werk:

0243 Airbag Beifahrer  
0302 Alarmanlage  
0320 Entfall Modellschriftzug  
0354 Frontscheibe grün Grünkeil  
0401 Schiebehebedach elektrisch  
0423 Fussmatten Velours  
0428 Warndreieck und Verbandstasche  
0494 Sitzheizung Fahrer/Beifahrer  
0498 Kopfstützen im Fond mechanisch  
0502 Scheinwerferreinigungsanlage  
0508 Park Distance Control (PDC)  
0510 Leuchtweitenregulierung  
0530 Klimaanlage  
0540 Geschwindigkeitsregelung  
0554 Bordcomputer V mit Fernbedienung  
0658 Radio BMW Business CD RDS  
0676 HiFi Lautsprechersystem

### Nachträglich verbaute Sonderausstattungen:

Dieses Fahrzeug hat keine Nachrüstungen.

0704 M Sportfahrwerk  
0710 M Sportlenkrad Multifunktion  
0801 Länderausf. Deutschland/Österreich

## Fahrzeughistorien

	Datum	Typ	Laufleistung	HändlerÜbersicht
—	15.12.2005	Reparatur	0 km	07824 Job Autohaus Sperber GmbH & Co. KG, Lichtenfels

— Job

### Beschreibung:

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

### Originalton Kunde:

Vier Reifen ersetzen  
Arbeitswert | 36 12 071

12 AW

—	27.09.2004	Reparatur	138132 km	07824 Job Autohaus Sperber GmbH & Co. KG, Lichtenfels
---	------------	-----------	-----------	--

— Job

### Beschreibung:

**Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt:** Nein

### Originalton Kunde:

Spurstange links oder rechts ersetzen  
Arbeitswert | 32 21 231

6 AW

Spannband  
Teil | 32 11 1 137 132

1

Spurstange links  
Teil | 32 11 1 139 315

1

Sicherungsblech

1

Teil I 32 11 1 140 464

---

Spannband

1

Teil I 32 13 1 094 100

---

Sechskantmutter selbstsichernd

1

Teil I 07 12 9 922 436